

| Untersuchungsbericht | Probedatum | Intern Ref. | MessOrtID | Zone | Anlage | Beurteilungswert | Wassertemperatur | | Escherichia coli KBE/100ml | Enterokokken KBE/100ml | Clostridien KBE/100ml | Sulfitred. keine | Farbung | Trübung TE/F | Ergebnis/ Resultat | Bemerkungen |
|----------------------|------------|-------------|---------------------------------------|------|--------|------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|--|-------------|
| | | | | | | | 300 | C | | | | | | | | |
| L18.0027 | 10.01.2018 | 284 | Brunnen Kirche Bollingen | ZBO | N71 | | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0027 | 10.01.2018 | 283 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0027 | 10.01.2018 | 281 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | 999 | N10 | | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0027 | 10.01.2018 | 280 | MFH Gotthelfstr. 4 | UZW | N94 | | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | | |
| L18.0027 | 10.01.2018 | 282 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0217 | 07.02.2018 | 316 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 7.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0217 | 07.02.2018 | 313 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0218 | 07.02.2018 | 336 | 22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 22 | | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0218 | 07.02.2018 | 335 | 21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 21 | | 13.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0218 | 07.02.2018 | 337 | 24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 24 | | 13.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0218 | 07.02.2018 | 338 | 23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 23 | | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Trinkwasser behandelt, Pumpe 1 nach UV Anlage | |
| L18.0217 | 07.02.2018 | 312 | MFH Gotthelfstr. 4 | UZW | N94 | | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | | |
| L18.0217 | 07.02.2018 | 314 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0457 | 06.03.2018 | 342 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0457 | 06.03.2018 | 343 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0457 | 06.03.2018 | 340 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | 999 | N10 | | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0457 | 06.03.2018 | 339 | MFH Gotthelfstr. 4 | UZW | N94 | | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0457 | 06.03.2018 | 341 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Probe der OZW | |
| L18.0511 | 13.03.2018 | 345 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | | | | | | | | E | Amtliche Stichprobe ohne Detailwerte | |
| L18.0511 | 13.03.2018 | 344 | Curtibergstrasse 163, 8646 Wagen | OZO | N79 | | | | | | | | | E | Amtliche Stichprobe ohne Detailwerte | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 349 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 8.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 351 | <ZLW> | ZLW | -- | | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Entsorgungspark engelhölzli | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 350 | Brunnen Kirche Bollingen | ZBO | N71 | | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 347 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 346 | MFH Gotthelfstr. 4 | UZW | N94 | | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | | |
| L18.0655 | 03.04.2018 | 348 | 41-Lenggis (Reservoir) | UZW | 41 | | 9.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0995 | 15.05.2018 | 370 | 22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 22 | | 12.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0995 | 15.05.2018 | 369 | 24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 24 | | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0957 | 15.05.2018 | 371 | 21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 21 | | 12.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0998 | 15.05.2018 | 355 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 14.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0998 | 15.05.2018 | 354 | Brunnen Lenggisrain | OZW | N74 | | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0998 | 15.05.2018 | 353 | Brunnen Kirche Busskirch | UZO | N72 | | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0998 | 15.05.2018 | 352 | Brunnen Fischmarktplatz | UZW | N69 | | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.0995 | 15.05.2018 | 368 | 23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 23 | | 10.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Pumpe 1 nach UV | |
| L18.1244 | 13.06.2018 | 356 | Brunnen Fischmarktplatz | UZW | N69 | | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.1244 | 13.06.2018 | 357 | 33-Rinderweid (Stufenpumpwerk) | OZO | 33 | | 14.5 | 2400 | 0 | 1 | 0 | keine | <0.1 | N | TW-Inspektor SG: 2 Nachproben angeordnet 19.06.2018 | |
| L18.1244 | 13.06.2018 | 358 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | 15.5 | 80 | 0 | 0 | 2 | keine | <0.1 | E | SulfitredClostridien: Ohne Höchstwertforderung gemäss TBDV Klärung Wasserlieferanten: GWVZO => bestätigt alles in Ordnung; WV Goldingen-Meilen => bestätigt alles in Ordnung. TW-Inspektor: 1x Nachprobe angeordnet | |
| L18.1244 | 13.06.2018 | 359 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 18.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | | |
| L18.1300 | 19.06.2018 | 361 | <UZO> | UZO | -- | | 18.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Buechstrasse 27 Jona - Nachprobe 13.06.2018: Alles in Ordnung => Probenahme oder Analysefehler | |

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| Untersuchungsbericht | Probedatum | Intern Ref. | MessOrtID | Zone | Anlage | Beurteilungswert | Wassertemperatur | Aerobe mesophile Keime | Escherichia coli | Enterokokken | Sulfitred. Clostridien | Färbung | Trübung | Ergebnis/Resultat | Bemerkungen |
|----------------------|------------|-------------|---|------|--------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------|---------|-------------------|--|
| | | | | | | | C | KEF/ml | KEF/100ml | KEF/100ml | keine | | | | |
| L18.1300 | 19.06.2018 | 360 | 33-Rinderweid (Stufenpumpwerk) | OZO | 33 | | 16.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Nachprobe 13.06.2018: Alles in Ordnung => Probenahme oder Analysefehler |
| L18.1300 | 19.06.2018 | 362 | 32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk) | UZW | 32 | | 13.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Nachprobe 13.06.2018 - Clostridien: Alles in Ordnung |
| L18.1429 | 04.07.2018 | 364 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | 7.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.1429 | 04.07.2018 | 365 | 32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk) | UZW | 32 | | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.1429 | 04.07.2018 | 366 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 18.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.1429 | 04.07.2018 | 367 | Brunnen Kirche Bollingen | ZBO | N71 | | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.1429 | 04.07.2018 | 363 | Brunnen Fischmarktplatz | UZW | N69 | | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.1807 | 15.08.2018 | 375 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.4 | E | |
| L18.1782 | 15.08.2018 | 379 | 22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 22 | | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.1782 | 15.08.2018 | 378 | 24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 24 | | 13.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.1782 | 15.08.2018 | 376 | 23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 23 | | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.4 | E | Pumpe 1 + 2 nach UV |
| L18.1807 | 15.08.2018 | 374 | Schulhaus Wagen | OZO | N105 | | 18.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | gelblich | 1.4 | E | Wasserprobe an Schuhputzanlage während Ferienzeit. Biologie ist sehr gut; Trübung und Färbung schliessen auf Leitungsteile der Gebäudeinstallation. Gemäss Rücksprache mit TW-Inspektor Kurt Schlumpf ist keine Nachmessung nötig. |
| L18.1807 | 15.08.2018 | 373 | 32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk) | UZW | 32 | | 15.8 | 13 | 0 | 0 | 2 | keine | <0.1 | E | |
| L18.1807 | 15.08.2018 | 372 | Brunnen Oberseestr. | UZW | N76 | | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.2 | E | |
| L18.1782 | 15.08.2018 | 377 | 21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 21 | | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.211 | 18.09.2018 | 383 | <OZO> | OZO | -- | | | 8 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | Messstation Rösslistrasse Wagen |
| L18.211 | 18.09.2018 | 380 | Brunnen Fischmarktplatz | UZW | N69 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.211 | 18.09.2018 | 381 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.211 | 18.09.2018 | 382 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | | 10 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2227 | 02.10.2018 | 388 | <ZLW> | ZLW | -- | | 14.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | Entsorgungspark Engelhölzli |
| L18.2227 | 02.10.2018 | 387 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 17.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2227 | 02.10.2018 | 384 | Brunnen Oberseestr. | UZW | N76 | | 15.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2227 | 02.10.2018 | 386 | 42-Meienberg (Reservoir) | UZW | 42 | | 14.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2227 | 02.10.2018 | 385 | 10-Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | -- | N10 | | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2535 | 13.11.2018 | 406 | 21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 21 | | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2560 | 13.11.2018 | 394 | Fussballplatz Rapperswil | UZW | N82 | | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2560 | 13.11.2018 | 395 | Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | UZO | N10 | | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2560 | 13.11.2018 | 396 | 32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk) | OZW | 32 | | 11.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2560 | 13.11.2018 | 397 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 11.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2534 | 13.11.2018 | 405 | 23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke) | UZO | 23 | | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | Pumpe 1+2 nach UV |
| L18.2534 | 13.11.2018 | 404 | 24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 24 | | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | 0.1 | E | |
| L18.2534 | 13.11.2018 | 403 | 22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke) | UZW | 22 | | 13.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2753 | 04.12.2018 | 398 | MFH Gotthelfstr. 4 | UZW | N94 | | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2753 | 04.12.2018 | 402 | Brunnen Kirche Bollingen | ZBO | N71 | | 11.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2753 | 04.12.2018 | 401 | Brunnen Kirche Wagen | OZO | N73 | | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2753 | 04.12.2018 | 399 | Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude) | UZO | N10 | | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |
| L18.2753 | 04.12.2018 | 400 | 42-Meienberg (Reservoir) | OZW | 42 | | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | keine | <0.1 | E | |

Untersuchungsberichte Biologie

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| Untersuchungs- bericht | Probedatum | Intern Ref. | MessOrtID | Zone | Anlage | Beurteilungs- wert | Wassertemperatur C | Aerobe mesophile Keime KBE/ml | Escherichia coli KBE/100ml | Enterokokken KBE/100ml | Sulfitred. Clostridien KBE/100ml | Farbung | Trübung TE/F | Ergebnis/ REsultat | Bemerkungen |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 76 | | | | | | | 300 | 0 | 0 | 0 | keine | 1.0 | | | |

| | |
|-----------------|----|
| Proben | 76 |
| - erfüllt | 75 |
| - nicht erfüllt | 1 |
| - ohne Werte | 6 |