

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Untersuchungsbericht	Probedatum	Intern Ref.	MessOrtID	Zone	Anlage	Beurteilungswert	Wassertemperatur		Escherichia coli KBE/100ml	Enterokokken KBE/100ml	Sulfitred. Clostridien KBE/100ml	Farbung	Trübung TE/F	Ergebnis/ Resultat	Bemerkungen
							300	C							
L19.0032	08.01.2019	390	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		11.5	0	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0032	08.01.2019	391	42-Meienberg (Reservoir)	OZW	42		4.8	17	0	0	0	keine	0.2	E	
L19.0032	08.01.2019	392	45-Egg (Reservoir)	OZO	45		9.5	1	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0032	08.01.2019	393	46-Moos (Reservoir)	ZBO	46		8.5	3	0	0	keine	0.1	E		
L19.0032	08.01.2019	389	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94		12.6	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0184	05.02.2019	410	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		6.6	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0156	05.02.2019	414	21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	21		13.8	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0156	05.02.2019	413	22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	22		13.2	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0156	05.02.2019	411	23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	23		11.5	0	0	0	keine	<0.1	E	Pumpe 1+2 nach UV	
L19.0184	05.02.2019	409	42-Meienberg (Reservoir)	OZW	42		8.6	1	0	0	keine	0.1	E		
L19.0184	05.02.2019	408	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		10.8	0	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0184	05.02.2019	407	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94		11.3	2	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0156	05.02.2019	412	24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	24		14	0	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0399	05.03.2019	418	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		8.5	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0399	05.03.2019	415	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94		12.5	1	0	0	keine	0.1	E		
L19.0399	05.03.2019	416	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		12	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0399	05.03.2019	417	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32		8	11	0	0	keine	0.1	E		
L19.0593	27.03.2019	421	<OZW>	OZW	--								E	Amtliche Stichprobe ohne Detailresultate	
L19.0593	27.03.2019	422	<UZO>	UZO	--								E	Amtliche Stichprobe ohne Detailresultate	
L19.0593	27.03.2019	419	Curtibergstrasse 163, 8646 Wagen	OZO	N79								E	Amtliche Stichprobe ohne Detailresultate	
L19.0593	27.03.2019	420	<UZO>	UZO	--								E	Amtliche Stichprobe ohne Detailresultate	
L19.0629	02.04.2019	428	<ZLW>	ZLW	--		4.5	5	0	0	keine	<0.1	E	Karl Rüegg AG, Engelhölzli	
L19.0629	02.04.2019	423	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94		13.2	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0629	02.04.2019	424	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		11.5	0	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0629	02.04.2019	425	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32		10.2	1	0	0	keine	0.1	E		
L19.0629	02.04.2019	426	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		4.8	1	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0629	02.04.2019	427	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	N71		4.8	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0757	09.05.2019	429	Brunnen Hauptplatz Rapperswil	UZW	N70								E	Amtliche Stichporbe ohne Detailresultate	
L19.0996	14.05.2019	431	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		13.5	0	0	0	keine	<0.1	E		
L19.0996	14.05.2019	432	41-Lenggis (Reservoir)	OZW	41		12.5	27	0	0	0	keine	0.2	E	
L19.0996	14.05.2019	433	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		12.4	8	0	0	keine	0.8	E		
L19.0962	14.05.2019	434	22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	22		12.6	0	0	0	keine	0.1	E		
L19.0996	14.05.2019	430	Brunnen Oberseestr.	UZW	N76		13.3	1	0	0	keine	0.4	E		
L19.1270	11.06.2019	436	Kirche Busskirch	UZO	N92		15.4	2	0	0	keine	<0.1	E		
L19.1270	11.06.2019	437	41-Lenggis (Reservoir)	OZW	41		14.5	27	0	0	0	keine	0.1	E	
L19.1270	11.06.2019	438	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		15.2	3	0	0	keine	<0.1	E		
L19.1270	11.06.2019	435	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	N69		18	1	0	0	keine	<0.1	E		
L19.1568	09.07.2019	439	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	N69		17.6	4	0	0	keine	<0.1	E		
L19.1568	09.07.2019	440	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		15.7	11	0	0	keine	<0.1	E		
L19.1568	09.07.2019	441	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32		15.5	25	0	0	0	keine	0.1	E	
L19.1568	09.07.2019	442	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		19	56	0	0	keine	0.1	E		
L19.1568	09.07.2019	443	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	N71		20.5	13	0	0	keine	<0.1	E		

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Untersuchungs-bericht	Probedatum	Intern Ref.	MessOrtID	Zone	Anlage	Beurteilungs-wert	Wassertemperatur	Aerobe mesophile Keime	Escherichia coli	Enterokokken	Sulfitred. Clostridien	Färbung	Trübung TE/F	Ergebnis/Resultat	Bemerkungen
							300 C	/ml	KBf/100ml	KBf/100ml	keine				
L19.1828	13.08.2019	453	24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	24		13.4	0	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1828	13.08.2019	454	22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	22		13	2	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1828	13.08.2019	452	23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	23		11.4	1	0	0	0	keine	<0.1	E	Pumpe 1 + 2 nach UV
L19.1863	13.08.2019	445	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		16.5	0	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1828	13.08.2019	455	21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	21		12.6	4	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1863	13.08.2019	447	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		18.5	9	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1863	13.08.2019	444	Brunnen Engelplatz	UZW	N68		16.7	2	0	0		keine	<0.1	E	
L19.1863	13.08.2019	446	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32		15.1	6	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2258	10.09.2019	451	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		18.3	4	0	0		keine	0.1	E	
L19.2258	10.09.2019	450	41-Lenggis (Reservoir)	UZW	41		15.3	9	0	0	0	keine	0.1	E	
L19.2258	10.09.2019	449	Brunnen Kirche Busskirch	UZO	N72		18.9	0	0	0		keine	0.1	E	
L19.2258	10.09.2019	448	Brunnen Engelplatz	UZW	N68		17	0	0	0		keine	0.1	E	
L19.2464	01.10.2019	458	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	N71		16.9	0	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2464	01.10.2019	457	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		15.1	1	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2464	01.10.2019	456	Brunnen Fischmarktplatz	UZW	N69		16.1	3	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2674	24.10.2019	475	22-Busskirch (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	22		13.5	0	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2618	24.10.2019	472	21-Grünfeld (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	21		13.2	2	0	0	0	keine	<0.1	E	
L19.2674	24.10.2019	474	24-Hanfländer (Grundwasser Pumpwerke)	UZW	24		13.8	1	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2674	24.10.2019	473	23-Tägernau (Grundwasser Pumpwerke)	UZO	23		11.8	0	0	0		keine	<0.1	E	Pumpe 1 + 2 nach UV
L19.2826	12.11.2019	466	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73		12.8	1	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2826	12.11.2019	465	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32		11.8	3	0	0	0	keine	<0.1	E	
L19.2826	12.11.2019	459	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94		13.8	0	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2826	12.11.2019	464	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10		13	2	0	0		keine	<0.1	E	
L19.2966	04.12.2019	467	MFH Gotthelfstr. 4	UZW	N94			3	0	0		keine	<0.1	E	Ohne Temperaturangaben
L19.2966	04.12.2019	468	Feldlistrasse 17 (Betriebsgebäude)	UZO	N10			1	0	0		keine	<0.1	E	Ohne Temperaturangaben
L19.2966	04.12.2019	469	32-Reservoir Meienberg (Stufenpumpwerk)	OZW	32			4	0	0	0	keine	<0.1	E	Ohne Temperaturangaben
L19.2966	04.12.2019	470	Brunnen Kirche Wagen	OZO	N73			0	0	0		keine	<0.1	E	Ohne Temperaturangaben
L19.2966	04.12.2019	471	Brunnen Kirche Bollingen	ZBO	N71			2	0	0		keine	<0.1	E	

70

Proben 70  
 - erfüllt 70  
 - nicht erfüllt 0  
 - ohne Werte 10